

## Auf einen Blick

- Für Anwendungen mit hoher Dynamik.



## Technische Daten

### Technische Daten - mechanisch

Masse ca. 12 g


## Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

## Lieferumfang

Drehmomentstütze, drei Schrauben M3 x 12 (ISO 14583 - TX10) mit drei Distanzhülsen 6 mm

## Abmessungen



## Montagezeichnung

