

OBDM 12P6910/S35A

Laser-Differenz-Taster
mit Stufen-Auswertung

Laser difference diffuse
sensor with step analysis


Capteur de mesure différentielle "analyse de fronts"



10158748

Baumer

Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144



Canada Baumer Inc. CA-Burlington, ON L7M 4B9 Phone +1 (1)905 335-8444	Italy Baumer Italia S.r.l. IT-20090 Assago, MI Phone +39 (0)2 45 70 60 65
China Baumer (China) Co., Ltd. CN-201612 Shanghai Phone +86 (0)21 6768 7095	Singapore Baumer (Singapore) Pte. Ltd. SG-339412 Singapore Phone +65 6396 4131
Denmark Baumer A/S DK-8210 Aarhus V Phone +45 (0)8931 7611	Sweden Baumer A/S SE-56133 Huskvarna Phone +46 (0)36 13 94 30
France Baumer SAS FR-74250 Fillinges Phone +33 (0)450 392 466	Switzerland Baumer Electric AG CH-8501 Frauenfeld Phone +41 (0)52 728 1313
Germany Baumer GmbH DE-61169 Friedberg Phone +49 (0)6031 60 07 0	United Kingdom Baumer Ltd. GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ Phone +44 (0)1793 783 839
India Baumer India Private Limited IN-411038 Pune Phone +91 20 2528 6833/34	USA Baumer Ltd. US-Southington, CT 06489 Phone +1 (1)860 621-2121

Technische Daten	Technical data	Données techniques
Tastweite Tw	Sensing distance Tw	Portée Tw
Kleinste erkennbare Stufe	Smallest detectable step	Front plus petit
Lichtquelle	Light source	Source de lumière
Ansprechzeit	Response time	Temps d'activation
Mind. Ausgangspulslänge	Min. output pulse length	Longueur d'impulsion min.
Betriebsanzeige	Power indicator	Affichage de fonctionnement
Ausgangsanzeige	Output indicator	Affichage données
Betriebsspannungsbereich Vs (UL-Class 2)	Voltage supply range Vs (UL-Class 2)	Plage de tension Vs (UL-Class 2)
Max. Stromverbrauch	Max. supply current	Consommation max.
Max. Ausgangsstrom	Max. output current	Courant de sortie max.
Kurzschlussfest	Short circuit protection	Protégé contre courts-circuits
Verpolungsfest	Reverse polarity protection	Protégé contre inversion de polarité
Arbeitstemperaturbereich	Operating temperature range	Température en service
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection

* nur Betriebsspannung / voltage supply only / plage de tension

⚠ VORSICHT


Laserstrahl nie auf ein Auge richten.
Es empfiehlt sich, den Strahl nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern mit einem matten Blech oder Gegenstand zu stoppen.

⚠ CAUTION

Do not point the laser beam towards someone's eye. It is recommended to stop the beam by a mat object or mat metal sheet.

⚠ ATTENTION

Ne dirigez jamais le faisceau vers un oeil.
Il est conseillé de ne pas laisser le faisceau se propager librement mais de l'arrêter au moyen d'un objet de surface mate.



- Aus Lasersicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung dieses Sensors abgeschaltet werden, wenn die ganze Anlage oder Maschine abgeschaltet wird.
- Laser regulations require the power of the sensor to be switched off when turning off the whole system this sensor is part of.
- Pour des raisons de sécurité, l'alimentation de ce détecteur laser doit être coupée en cas d'arrêt total du système incorporant ce détecteur.

Montage


Hinweis zur Elektromagnetischen Verträglichkeit:
Sensor geerdet montieren.

Mounting


Note to electromagnetic compatibility:
Connect the sensor housing to earth potential.

Montage



Note à la compatibilité électromagnétique:
Connecter le boîtier du détecteur au potentiel de terre.

Stufen
Steps
Gradins



Runde, glänzende Oberflächen
Round glossy surfaces
Surfaces rondes brillantes



Glänzende Oberflächen
Glossy surfaces
Surfaces brillantes

Unterschiedlich reflektierende Oberflächen
Different reflection of surfaces
Surfaces différemment réfléchissantes

Einwirkung Fremdlicht
Effect of ambient light
Influence lumière ambiante



OBDM 12P6910/S35A


Laser Difference Diffuse Sensor

Baumer


Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Programmierung

Der Teach-in Ablauf bei allen Differenz-Tastern entspricht dem standardisierten Teach-in Ablauf von Baumer electric. Bei den Sensoren mit externem Teach-in kann dieselbe Ablauf auch über die Teach-Leitung angewendet werden. Die Teach-Taste wird 5 Minuten nach dem Einschalten der Speisespannung oder dem letzten Teach-in Prozess gesperrt, um eine Fehlmanipulation während des Betriebs zu verhindern. Über die Teachleitung ist der Sensor jederzeit teachbar.



Die zu erkennende Stufe muss dem Sensor zuerst eingelernt werden. Da der Sensor nur die Differenz abspeichert, spielt im Allgemeinen die Distanz zur Stufe beim Einlernen keine Rolle. Wird jedoch die minimale Stufe gewünscht, so ist dies nur im Nahbereich möglich (siehe Diagramm).



Definition

Ansteigende Stufe = Stufe zum Sensor hin
Abfallende Stufe = Stufe vom Sensor weg

Statischer Teach-in

1. Teach Modus starten
2. Stufe einlernen
 - Taste 2 Sek. drücken -> rote LED beginnt zu blinken
 1. Höhe der Stufe platzieren -> Taste kurz drücken, rote LED blinkt wieder
 2. Höhe der Stufe platzieren -> Taste kurz drücken (Differenz wird gespeichert) -> rote LED zeigt an, ob der Teach-Prozess erfolgreich war (Teach-in Feedback)


Wird eine ansteigende Stufe eingelernt, erkennt der Sensor nur ansteigende Stufen.
Wird eine abfallende Stufe eingelernt, erkennt der Sensor nur abfallende Stufen.

Programming

The teach-in procedure for all difference sensors corresponds to the standard two point teach-in procedure from Baumer electric. The sensors with external teach-in can be taught the same way via the wire like the teach-in procedure with the button. 5 minutes after power on or the last teach-in procedure, the teach button will be locked to prevent malfunctions. Via the teach in wire the sensor is teachable all the time.



The desired height difference has to be first taught. Because the sensor only memorizes the difference, normally the absolute distance to the object is not relevant for the teach-in. The smallest teachable difference depends on the sensing distance (see diagram).



Definition

rising step = step towards the sensor
falling step = step away from the sensor

Static teach-in

1. Start teach-in mode
2. Teach-in a step
 - press the button 2 sec. -> the red LED starts blinking
 - place the 1st height -> press the button
 - place the 2nd height -> press the button (the difference will be memorized as the step) -> the red LED shows if the teach-in procedure was successful (teach-in feedback)


If you teach-in a rising step, the sensor only detects rising steps.
If you teach-in a falling step, the sensor only detects falling steps.

Programmation

La procédure d'apprentissage de tous les capteurs de mesure différentielle est identique à la procédure d'apprentissage en 2 points habituelle de Baumer Electric. Les capteurs avec apprentissage externe peuvent être configurés avec la même procédure, par l'intermédiaire du fil blanc. Cinq minutes après l'alimentation du capteur, ou après la dernière procédure d'apprentissage, le bouton sera verrouillé, afin de se prémunir des mauvaises manipulations.



La différence de référence doit être apprise en début de procédure. Le capteur ne mémorisant que la différence, la distance de l'objet n'a pas d'incidence pour l'apprentissage. La plus petite différence qu'il est possible d'apprendre dépend de la distance de mesure (voir le diagramme)



Définition

Front montant = le front s'approche du capteur
Front descendant = le front s'éloigne du capteur

Apprentissage statique

1. Entrer dans le mode teach-in
2. Apprentissage d'un front
 - presser le bouton 2sec -> la LED rouge commence à clignoter
 - présenter la première hauteur -> presser le bouton
 - présenter la deuxième hauteur -> presser le bouton (la différence sera mémorisée comme un front)
 - > la LED rouge signale que la procédure est réussie

Si un front montant a été appris, seuls les fronts montants seront détectés.
Si un front descendant a été appris, seuls les fronts descendants seront détectés.

OBDM 12P6910/S35A

Laser Difference Diffuse Sensor

Baumer

Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Dynamischer Teach-in

1. Teach Modus starten
 2. Stufe einlernen
 3. Teach Modus stoppen
 4. Wahl der Stufe
 5. Ende Teach-in
- Taste 5 Sek. drücken -> bis rote LED vom langsamsten zum schnellsten Blinken wechselt Stufen durch den Laserstrahl schieben, dabei nimmt der Sensor kontinuierlich die Differenz pro Zeiteinheit (5ms) auf
Taste kurz drücken -> die grösste absolute Differenz pro Zeiteinheit (5 ms) wird gespeichert
Während des Doppelblinkens kann die zu erfassende Stufe gewählt werden
Taste nicht drücken -> ansteigende Stufe
Taste drücken -> abfallende Stufe
rote LED zeigt an ob der Teach-Prozess erfolgreich war (Teach-in Feedback)


Teach-in Feedback

Beginnt die rote LED nach der Wahl der Stufe schnell zu blinken, war der Teach-in Prozess nicht erfolgreich. Der alte Wert bleibt gespeichert.
Gründe:

- Die Stufe war zu klein
- Eine oder beide Höhen waren ausserhalb des Tastbereichs
- Der Empfänger sieht den Laserspot auf dem Objekt nicht

Ausgangsfunktion

Der Sensor wertet die Höhdifferenz innerhalb einer Zeiteinheit von 5 ms aus. Ist diese Differenz grösser als 50% der gespeicherten Stufe, schaltet der Ausgang auf aktiv. Er bleibt solange aktive, bis die Differenz unter 50% sinkt, aber mindestens 10 ms. Die Pausenzeit bis zum nächsten Puls muss mind. 10 ms betragen.



Laser-Differenz-Taster/Laser difference diffuse/Capteur de mesure différentielle

Dynamic teach-in

1. Start teach-in mode
 2. Teach-in a step
 3. Stop teach-in mode
 4. Choose type of step
 5. End of teach-in
- press the button 5 sec. -> until the red LED starts blinking fast
move steps through the laser beam, the sensor records the difference per time-window (5ms)
press the button -> the max. difference within a time-window of 5 ms will be memorized as the decisive step type with the LED double blinking, the type of step can be chosen
do not press the button -> rising edge
press the button -> falling edge
the red LED shows if the teach-in procedure was successful (teach-in feedback)


Teach-in feedback

If the red LED starts blinking fast after the teach-in procedure something went wrong. The sensor keeps its last taught value.
Reasons:

- step was to small
- one or both levels were outside the measuring range of the sensor
- the receiver does not see the laser spot on the object

Output function

In the run mode, the sensor analyzes the height difference within a maximum window of 5 ms. If the difference is more than 50% of the taught value, the output switches ON for a minimum of 10 ms. When the difference goes back under 50%, the output switches OFF. As long as the difference is less than 50%, the output will stay in the OFF status.



Teach-in dynamique

1. Entrer dans le mode
2. Apprentissage d'un front
3. Fin de l'apprentissage
4. Choix du type de front
5. Fin de l'apprentissage

presser le bouton pendant 5sec -> la LED rouge clignote rapidement faire bouger un objet devant le faisceau laser, le capteur enregistre les différences par fenêtre de temps de 5 ms presser le bouton -> la différence max par fenêtre de temps de 5 ms sera mémorisée comme la référence pendant le clignotement de la LED à la fin de l'apprentissage si vous ne pressez pas le bouton -> front montant si vous pressez le bouton -> front descendant la LED rouge signale que la procédure est réussie

Teach feedback

Si la LED rouge commence à clignoter rapidement après l'apprentissage, la procédure a échoué. Le capteur conserve les dernières valeurs apprises. Causes possibles:

- le front appris est trop faible
- une ou les deux valeurs apprises est en dehors de la distance de mesure du capteur
- aucune réception du faisceau laser

Fonction de sortie

Dans le mode RUN, le capteur analyse les différences de hauteurs à l'intérieur de fenêtres de temps de 5 ms. Si la différence est supérieur à 50% de la valeur apprise, la sortie commute ON (impulsion de 10ms). Si la différence est inférieur à 50% de la valeur apprise la sortie commute OFF. Tant que la différence est inférieure à 50% la sortie reste dans l'état OFF.

