Inkrementale Drehgeber

EX-Schutzzulassung Ex II 2D/2G (ATEX)

5...5000 Impulse pro Umdrehung

X 700 - inkremental



X 700 im EX-Schutz-Gehäuse

Merkmale

- Drehgeber Inkremental / ATEX
- Optisches Abtastprinzip
- Bis 5000 Impulse pro Umdrehung
- Klemmflansch mit Vollwelle ø10 mm
- Explosionsschutz Ex II 2D/2G (ATEX)
- Gerätekategorie 2 / Zone 1 (Gas), Zone 21 (Staub)
- Werkstoff Edelstahl

Technische Daten - elektrisch			
Betriebsspannung	4,7530 VDC		
Verpolungsfest	Ja		
Betriebsstrom ohne Last	≤50 mA		
Impulse pro Umdrehung	55000		
Referenzsignal	Nullimpuls, Breite 90°		
Abtastprinzip	Optisch		
Ausgabefrequenz	≤300 kHz		
Ausgangssignale	A 90° B, N + invertiert		
Ausgangsstufen	Gegentakt kurzschlussfest		
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2		
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4		

Ausgangssignale	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn bei Blick auf den Flan	sch.
Spur A	
Spur A	
Spur B	
Spur B	
Nullimpuls 190°	
Nullimpuls	


Ontional:	andere	Referenzin	nnulse	möalich
Optiona.	anacic	1 (01010112111	ipuisc	moduci.

Technische Daten - mechanisch			
Baugrösse (Flansch)	ø70 mm		
Wellenart	ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)		
Zulässige Wellenbelastung	≤60 N axial ≤50 N radial		
Flansch	Klemmflansch		
Schutzart DIN EN 60529	IP 67		
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min		
Anlaufdrehmoment	≤0,04 Nm (+25 °C)		
Werkstoffe	Gehäuse: Edelstahl Flansch: Edelstahl		
Betriebstemperatur	-20+70 °C		
Relative Luftfeuchte	95 % nicht betauend		
Widerstandsfähigkeit	DIN EN 60068-2-27 Schock 300 g, 1 ms DIN EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms		
Explosionsschutz	Ex II 2G Ex d IIC T4/T6 Ex II 2D		
Anschluss	Kabel 2 m (weitere Längen auf Anfrage)		
Masse ca.	1300 g		

Inkrementale Drehgeber

EX-Schutzzulassung Ex II 2D/2G (ATEX) 5...5000 Impulse pro Umdrehung

X 700 - inkremental



Anschlussbelegung				
Ader-Nr.	Aderfarben	Belegung		
#1	weiß	GND		
#2	braun	UB		
#3	grün	Spur A		
#4	gelb	Spur B		
#5	grau	Spur N		
#6	rosa	Spur A inv.		
#7	blau	Spur B inv.		
#8	rot	Spur N inv.		

Schaltpegel	
Ausgänge	Gegentakt kurzschlussfest
Ausgangspegel High	>UB -1,4 V (I = -20 mA)
Ausgangspegel Low	<0,5 V (I = 20 mA)
Belastung High / Low	<20 mA


Impulszahl

Bestell-Nr. (Impulszahl)

49	(-)		(100)		(400)		(2000)
36	(10)	57	(128)	15	(500)	34	(4096)
50	(25)	06	(200)	22	(1000)		
39	(50)	09	(250)	23	(1024)		
40	(60)	13	(360)	26	(1500)		

Weitere Impulszahlen auf Anfrage. Beispiel: Best.-Nr. 23 = 1024 Impulse.

Abmessungen





22.5.2023 Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Inkrementale Drehgeber

EX-Schutzzulassung Ex II 2D/2G (ATEX)

5...5000 Impulse pro Umdrehung

X 700 - inkremental

Checkliste zur EX-Schutz Datenerfassung

Zur Auslegung der explosionsgeschützten Drehgeber der Baureihe X 700 nach EU-Richtlinie 2014/34/EU ist es unbedingt erforderlich diese Checkliste auszufüllen, um alle offenen Fragen bezüglich Explosionsschutz und Anwendung gewissenhaft klären zu können.

Firma:	
Anschrift:	
Abteilung:	Telefon:
Sachbearbeiter/ Techniker:	
Email:	

Verantwortlichkeit:

Der Betreiber ist verantwortlich, die Leistungsgrenze der Geräte (siehe Datenblatt) einzuhalten.

Gerätegruppe			Bitte auswählen
Einteilung nach	Gerätegruppe I	Grubenbaue M2	
ATEX 2021/34/EU	Gerätegruppe II	Explosionsfähige Atmosphäre	
Einteilung nach	Gerätegruppe I	Grubenbaue M2	
IEC 60079	Gerätegruppe II	Gasexplosionsgefährdete Bereiche	
	Gerätegruppe III	Staubexplosionsgefährdete Bereiche	

Geräteeinsatz / Feldanwendung: (zum Bsp.: Lackierstrasse, Verfahrenstechnik, Gasspeicher etc.)

X 700 - Inkremental

X 700 - Inkremental			
Umgebungstemperaturbereich	Temperaturklasse	max. Oberflächen- temperatur am Gehäuse	Werte eintragen
-20°C bis +55°C	T6	+85°C	
-20°C bis +105°C	T4	+135°C	
Staub: -20°C bis +45°C	T70		

X 700 - Absolut			
Umgebungstemperaturbereich	Temperaturklasse	max. Oberflächen- temperatur am Gehäuse	Werte eintragen
-20°C bis +65°C	T6	+85°C	
-20°C bis +115°C	T4	+135°C	
Staub: -20°C bis +55°C	T70		

Mechanische Beanspruchung			Werte eintragen
Drehzahl:	U/min	max. 3000U/min	
Axial Belastung der Welle:	(N)		
Radial Belastung der Welle:	(N)		
Umwelteinflüsse (Salz, Laugen, etc.):			

Datum:	Stempel
Unterschrift:	

Interne Informationen (von Baumer auszufüllen)

Baumer Auftragsnummer:

Baumer Produktionsauftragsnummer:

